

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МБДОУ «Новоюгинский
д/с №20» от 22 мая 2024 г. № 62

Заведующий

О.В.Добрынина



АКТ

осмотра и проверки целостности оборудования детских игровых и спортивной площадок Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоюгинский детский сад №20»

от «22» мая 2024г.

Комиссия в составе: председателя Грицина Полины Петровны и членов комиссии: Гассельбах Ларисы Анатольевны, Добрынина Виктора Геннадиевича провела осмотр и проверку целостности спортивного и игрового оборудования детских игровых и спортивной площадок на территории МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» (далее ДОУ)

Комиссия установила:

1. Наличие ограждения по периметру спортивной и детских игровых площадок: Детские игровые площадки и спортивная площадка по всему периметру ограждены деревянным забором высотой 1,8м.

2. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:

волейбольная (есть, нет) _____ м2, состояние и пригодность к эксплуатации

баскетбольная (есть, нет) _____ м2, состояние и пригодность к эксплуатации

футбольное поле (есть, нет) _____ м2, состояние и пригодность к эксплуатации

полоса препятствий (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации

прыжковая яма (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации


беговая дорожка (есть, нет), состояние и пригодность к эксплуатации

Указать наличие других площадок и их состояние:

2.1. Спортивная площадка для подвижных игр со спортивным оборудованием: Спортивное оборудование соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ (на спортивное оборудование имеются паспорта и сертификаты соответствия).

2.2. Игровая площадка со спортивным и игровым оборудованием. Оборудование на площадке соответствует требованиям СанПиНа СП 2.4.3648-20.

3. Состояние, надежность установки оборудования испытана:



- спортивный комплекс «Лабиринт» (арт. Т-38/1) - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, конструкция металлическая, окрашена краской, кромки закруглены . Повреждений не обнаружено;



- бревно гимнастическое (арт. ИМ-5) (2 шт.) - установлены устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, конструкция деревянная, отшлифованная, окрашена краской, кромки закруглены . Повреждений не обнаружено;



- спортивный комплекс (арт. ТМ-37/1) - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, стойки металлические, загрунтованные окрашены краской, накладной элемент из слоёной фанеры, отшлифован, окрашен краской, кромки закруглены . Повреждений не обнаружено;



- шведская стенка с турниками (арт. ТМ – 16/1м) - установлена устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, конструкция металлическая, окрашена краской, кромки закруглены. Повреждений не обнаружено;



- баскетбольная стойка (б/сетки) (арт. ТМ – 2м) -2 шт. - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, стойки металлические, загрунтованные, окрашены краской, накладной элемент из слоёной фанеры, отшлифован, окрашен краской, кромки закруглены . Повреждений не обнаружено;



- трибуна спортивная (арт. С-140) – 2 шт. - установлены устойчиво. Крепление заглублено, укреплено анкерами, каркас металлический, загрунтованный, окрашенный, сидения деревянные, окрашенные, кромки закруглены;



- спортивный комплекс (арт. ТМ – 93) - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, стойки металлические, загрунтованные

окрашены краской, накладной элемент из слоёной фанеры, отшлифован, окрашен краской, кромки закруглены . Повреждений не обнаружено:



- скамейка (арт. С-4) – 2шт. - установлены устойчиво. Крепление заглублено, укреплено анкерами, каркас металлический, загрунтованный, окрашенный, сидения деревянные, окрашенные, кромки закруглены.



- Домик /для детей младшей группы/ - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, конструкция деревянная, отшлифованная, кромки закруглены, окрашена краской. Повреждений не обнаружено.



- Домик /для детей старшей группы / - установлен устойчиво, крепление заглублено, зацементировано, конструкция деревянная, отшлифованная, кромки закруглены, окрашена краской. Повреждений не обнаружено.



- Игровой элемент Машинка- установлен устойчиво, крепление заглублено, забетонировано , конструкция деревянная (фанера), отшлифованная, кромки закруглены, окрашена краской, повреждений не обнаружено.



- Игровой элемент «Скутер»- конструкция деревянная, окрашена краской отшлифованная, установлена устойчиво, крепление заглублено, забетонировано.



- Лаз переход «Слоник»- установлен устойчиво, зафиксирован стержнями, они забетонированы. Каркас металлический, загрунтованный, окрашен краской, накладные элементы изготовлены из фанеры, окрашены, заглушки на резьбовых соединениях пластиковые.



- Песочница 2 шт. - крепление заглублено, конструкция деревянная, отшлифованная, кромки закруглены, окрашена краской, имеется навес, крышка. Повреждений не обнаружено.



- Качели «Диван» 2 шт. – Сиденье и спинка изготовлено из дерева, отшлифованы, окрашены, кромки закруглены. Металлические элементы гладкие, окрашены. Закреплены, крепления заглублены, забетонированы. Гайки и болтовые соединения закрыты пластиковыми заглушками;



- Качели балансир 2 шт. – основание выполнено из металлических труб (загрунтованы, окрашены), накладные материалы изготовлены из фанеры, кромки закруглены, детали тщательно отшлифованы, окрашены. Закреплены, крепления заглублены, забетонированы. Повреждений нет.



- Стол 2 шт. – Закреплены, крепления зафиксированы стержнями, они заглублены, забетонированы). Каркас изготовлен из труб, трубы загрунтованы, окрашены. Столешница и скамейки изготовлены из фанеры, тщательно отшлифованы, кромки закруглены, окрашены.. Повреждений нет.



- Лаз – нора – конструкция выполнена из металла, загрунтован, окрашен. Конструкция закреплена, крепления заглублены, забетонированы. Деревянные детали тщательно отшлифованы, окрашены, края закруглены.



- Игровой комплекс. 2 шт. Несущие столбы выполнены из клеёного бруса. Комплекс закреплён стержнями, фиксирующие стержни заглублены, забетонированы. Горки гладкие, скаты безопасные, Все элементы тщательно отшлифованы, окрашены, повреждений нет



- Скамейка 2 шт. - Закреплены, крепления заглублены в землю, забетонированы. Каркас изготовлен из труб, загрунтованы, окрашены. Сиденья и спинка изготовлены из фанеры, окрашены, тщательно отшлифованы, кромки закруглены. Повреждений нет

- Теневой навес. Закреплён, заглублен, забетонирован. Каркас металлический. Трубы загрунтованы, окрашены, гладкие, без зазубрин, заусенцев.. Деревянные детали тщательно отшлифованы, закруглены, окрашены. Скамейки закреплены жёстко. Крыша из оцинкованного профнастила, не протекает. Навес ограждён с трёх сторон, оборудован деревянным окрашенным полом.

4. Наличие освещения (есть, нет) площадки освещаются лампами, находящимися на входах в здание детского сада (2 лампы) и здание пищеблока (3 лампы) и со столба , находящегося за ограждением территории ДОУ. На самих площадках освещения нет.

5. Тип покрытия спортивной/детской площадки (газон, утрамбованный грунт, асфальт, другое покрытие -указать) Покрытие земляное, утрамбованное, засажено газонной травой.
6. Санитарно-гигиеническое состояние спортивной/детской площадки Площадка беспыльная, ежедневно очищается от посторонних предметов (мусора), ежегодно проводится акарицидная обработка.
7. Наличие теневых навесов (для муниципальных дошкольных образовательных учреждений) Площадка оборудована теньвым навесом. К зданию ДОУ пристроены прогулочные веранды для каждой группы.
8. Наличие песочниц и соответствие их требованиям СанПиНа СП 2.4.3648-20 Площадка оборудована песочницами для каждой группы. Песок меняется ежегодно в весенний период. Песок соответствует гигиеническим нормам. Песочницы оборудованы крышками
9. Охрана объекта Площадка охраняется силами сотрудников МБДОУ. Приказ «О назначении комиссии по организации контрольно-пропускного режима» № 104 от 30.08.2021г. Работает система видеонаблюдения.
10. Журнал регистрации травматизма с указанием причин (имеется, не имеется) Имеется
11. Наличие актов испытания спортивного и прочего оборудования, находящегося на территории площадки (да, нет), указать, кем и когда проведены испытания Акты осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» имеются, приёмочные испытания проводились комиссией ДОУ 30.05.2024г.
12. Наличие журнала испытаний спортивного и прочего оборудования, находящегося на территории площадки (да, нет), указать, кем и когда проведены испытания Да
13. Аптечка имеется – укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре. Имеется, укомплектована.
14. Акарицидная обработка территории МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» проведена 21.05.2024г.

15. Замечания и рекомендации

С деревянных конструкций игровых элементов на детской игровой площадке частично слезла краска. Необходимо окрасить части игровых элементов, с которых слезла краска. .

На основании осмотра спортивной/детской площадки и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла

РЕШЕНИЕ: Считать спортивную/детскую площадку и оборудование готовыми (не готовыми) к летнему оздоровительному сезону 2024 года.

Подпись членов комиссии: Тар «21» мая 2024г.

Дод «21» мая 2024г.

Н- «21» мая 2024г.

Приложение 1
к Акту осмотра и проверки оборудования
детских игровых и спортивной площадок МБДОУ

Список лиц, ответственных за обеспечение исправного и безопасного технического
состояния оборудования на спортивной и детских игровых площадках
МБДОУ «Новоюгинский д/с №20»

№ п/п	ФИО	Должность	Номер и дата приказа о назначении
1.	Грицина Полина Петровна	Заведующий хозяйством	Приказ от 21.05.2024г. № 61
2.	Добрынин Виктор Геннадиевич	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Приказ от 21.05.2024г. № 61