

АКТ № 12
изучения состояния антитеррористической защищённости объекта

с. Новосили

«16» 09 2021 г.

Рабочей группой при АТК МО по антитеррористической защищённости объектов (территорий) в составе представителей:

- заместителя Главы Каргасокского района по общественной безопасности (заместитель Председателя АТК Каргасокского района) Герасимова С.И.;
- главного специалиста по общественной безопасности Администрации Каргасокского района (секретаря АТК Каргасокского района) Новосельцева В.Н.

представителя владельца объекта (должность): заведующего МБДОУ "Новосилинский детский сад № 20" Заботиной Ольги Викторовны"
проведено обследование объекта: МБДОУ "Новосилинский д/с № 20"
расположенного по адресу: Каргасокский р-н, с. Новосили, ул. Центральная 42

В результате обследования установлено:

1. Краткая характеристика объекта:

этажность - 1 наличие - 2 основных входа, наличие - 2 запасных выхода, все выходы находятся в рабочем состоянии, оборудованы световыми указателями; ключи от служебных помещений в рабочее время находятся у сотрудников, в ночное время в помещении вахтёров (сторожей);

общая площадь здания - 347,2 кв. м., протяжённость периметра - 300 м., ограждение по периметру есть (300 м), (отсутствует); освещение в ночное время - уличное, централизованное (нет);

максимальная посещаемость людей на объекте: в дневное время - 50 чел., в ночное - 1 чел.;

с восточной стороны к объекту примыкает гостиница, котельная МУП "ТЭС"

с южной стороны объекта располагается лесной массив, болото.

с западной - здание администрации Новосили ст

с северной - дорога

оборудованные автостоянки - есть (нет), находятся на достаточном удалении от объекта - да (нет);

электрообеспечение объекта осуществляется от централизованной сети.

2. Инженерно-технические средства охраны и защиты объекта:

охранно-пожарная сигнализация - есть (нет);

внутренняя система пожаротушения - есть (нет);

наличие средств пожаротушения - огнетушители (ОП - 2 шт., ОУ - 3 шт.);

система видеонаблюдения - есть (нет), количество камер - 13 (внутри объекта 8,
наружных - 5);

телефонная связь - есть (нет);

наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции) - есть (нет);

охрана объекта - есть (физическая, круглосуточная) (нет), лицо - сторож (вахтер), иное;

переносные и стационарные металлодетекторы - есть (отсутствуют);

средства оказания первой медицинской помощи - есть (нет).

3. Документация по антитеррористической защищённости и охране объекта:

журнал учета (проведения) инструктажа - есть (нет);

журнал осмотра помещений и территории - есть (нет);

акт обследования и категорирования - есть (нет);

паспорт безопасности – есть (нет, находится на согласовании в УФСБ по Томской области);

план мероприятий по антитеррористической защищённости объекта – есть (нет);

памятка гражданам при установлении уровней террористической опасности – есть (нет);

стенд с информационными материалами по угрозам террористического характера – есть (нет);

инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта при чрезвычайных ситуациях – есть (нет);

функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта – есть (нет);

схема оповещения должностных лиц и сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению чрезвычайных ситуаций – есть (нет);

документация о проведённых тренировках – есть (нет);

памятка по действиям при обнаружении самодельного взрывного устройства – есть (нет);

план взаимодействия с территориальным органом УФСБ России по Томской области, ОМВД России по Каргасокскому району Томской области, территориальным органом МЧС России по Томской области, территориальным органом Росгвардии по Томской области – есть (нет).

4. Организация взаимодействия администрации объекта:

с Антитеррористической комиссией Каргасокского района – взаимодействует (нет);

с территориальным подразделением правоохранительных органов – взаимодействует (нет);

с другими территориальными органами по линии безопасности, ЧС и борьбы с терроризмом – взаимодействует (нет).

5. Рекомендации по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

– привести в порядок металлодетектор;

– пробить инструкции согласно плану,
внимательно инструкции пробить по мере
необходимости.

6. Выводы:

- надёжность охраны объекта в целом отвечает требованиям антитеррористической защищённости, предъявляемым к данной категории объектов (да, нет, ограниченно);

- объект способен противостоять террористическим угрозам и иным попыткам совершения противоправных действий (да, нет, ограниченно).

Члены рабочей группы:

Герасимов С.И.

Новосельцев В.Н.

Ознакомлен, копию акта получил:

Овдарино
(подпись, должность, ФИО)

«10» 09 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522419

Владелец Добрынина Ольга Викторовна

Действителен с 13.12.2022 по 13.12.2023